



Kupferlackdraht-Lexikon

Wärmeschock

Dient der Haftungsprüfung der Lackschicht am Kupfer unter Temperaturbelastung. Eine Drahtwendel ("Wickellocke", hergestellt durch Wicklung des zu prüfenden Lackdrahtes um einen Dorn) wird bei erhöhter Temperatur über eine bestimmte, genormte Zeit in einen Wärmeschrank gelagert und anschließend unter dem Mikroskop auf Risse untersucht.